


**COMO A CARGA PASSA PARA OS
MATERIAIS E COMPONENTES**

MATERIAIS CARREGADOS PRÓXIMOS DE NEUTROS

GERAR CARGA/CAMPO PRÓXIMO A UM CORPO NEUTRO

“PLÁSTICOS SÃO GRANDES GERADORES DE ESD”



**PROCURE EVITAR:
MATERIAL PLÁSTICO PRÓXIMO A SUA ÁREA DE TRABALHO**